

Untergang der Saurier



Bronzeplastik mit Marmorsockel

1988



Gusstechnik:
giessen in verlorene Form
(Giessform nur einmal zu
gebrauchen)

Originalform aus Kerzenwachs

Bronzematerial aus Abfallteilen:
Wasserhahn, Lagerschalen, Hülsen, Zahnräder
u. a. m.